

## ATENȚIE!

URMARE A FENOMENELOR METEO PERICULOASE PARTEA CAROSABILĂ A DRUMULUI DC 147A(LUNGA - SPRE VÂRFUL LUI ROMAN) A FOST ERODATĂ ÎN MAI MULTE ZONE, ÎN SPECIAL LA KM 6+700 .

ATENȚIONĂM TOȚI CONDUCĂTORII AUTO SĂ FIE FOARTE ATENȚI!

EXISTĂ PERICOL DE PRĂBUȘIRE ȘI ALUNECARE A AUTOVEHICULELOR DE PE CAROSABIL ÎN SPECIAL A CELOR DE TONAJ MARE(INCLUSIV AUTOCLARE), DEOARECE PARTEA CAROSABILĂ A DRUMULUI ÎN ACESTE ZONE ESTE ÎNGUSTATĂ!

PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU